Weinberg-Pavillon aus SterlingOSB-Zero

Objektbericht: schneckenhausförmiger Holzbau

Kunde: Ackermann GmbH



44 SterlingOSB-Platten, 7 km Laserkanten, 13 Lärchenplatten, eine Dachfläche von 36 m² - hinter diesen Zahlen verbirgt sich ein ganz außergewöhnliches Holzbauwerk, das die Ackermann GmbH entwickelt, konstruiert und gebaut hat. Mitten in den Weinbergen bei Thungersheim am Main erhebt sich über den Muschelkalkbänken auf einem schneckenförmigen Fundament der Pavillon, der über Wein und Weinanbau im Frankenland informiert.

Für den komplett aus 18 mm starken SterlingOSB-Platten errichteten und außen mit Lärchenplatten verkleideten Bau haben die Spezialisten bei Ackermann die Platten im Format 5000 x 2500 mm mittels einer CNC-gesteuerten Laserschneidanlage

aufgeteilt. Um die geschwungenen Formen zu realisieren, wurden elf OSB-Platten per Laser mit unzähligen vertikalen Schlitzen im Abstand von ca. 1 cm versehen. Das erlaubt das Biegen der Platten in die gewünschte Form. Möglich ist diese ganz besondere Bearbeitung und damit ein konstruktiver Holzbau in runder Form aber nur, weil SterlingOSB-Platten von Norbord über eine hohe und gleichmäßige Rohdichte und eine sehr homogene Struktur verfügen. "Das Bauwerk ist eine schöne Bestätigung unserer Handwerkskunst und der Qualität der SterlingOSB-Platten von Norbord", ist Schreinermeisterin Ines Löffler, kaufmännische Projektleiterin bei Ackermann, überzeugt.





- perfekt für CNCgesteuerten Laserschnitt
- hohe Rohdichte und homogene Struktur ermöglichen besondere Bearbeitung
- · vertikal geschlitzt für runde Formen

Anwendungen

Verkleidungen und Trennwände. Flachund Schrägdächer. Holzrahmenbau und Ingenieurholzbau.

Robuster und widerstandsfähiger als Überseesperrholz. Ohne Hohlräume, Fugenrisse und Astlöcher, feuchtigkeitsresistent*.

*je nach Produktreihe





Norbord Europe Ltd. Tel: 00800 OSBANRUF* (00800 67226783) Fax: 00800 OSBFAXEN* (00800 67232936) info@SterlingOSB.de

*Kostenfreie Servicenummern für D/A/CH

Technische Beratung:

Norbord Technik Tel: +49 (0) 2922 803 3340 Fax: +49 (0) 2922 870 6336 technik@SterlingOSB.de